

GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS

DIAGNÓSTICO DE ESTRUCTURAS Y CAUCE

NOMBRE DE QUEBRADA:	El Tejado	CÓDIGO: 28.1
UBICACIÓN:	Calle José Berrutieta y Fulgencio Araujo N25-63, junto al ingreso al Teleférico	
ESTADO ACTUAL:	Acumulación moderada	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO:	Limpieza Desalojo	
EQUIPO A UTILIZARSE:	Excavadora Cargadora / Minicargadora Volquetas Herramienta menor	
ANÁLISIS DE RIESGOS:	Derrumbes a los costados de la estructura Caída de árboles	
OBRAS FUTURAS PARA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO:	Mejoramiento de la vía de acceso Colocar señalética de uso de EPIS y de peligro Arreglo de puerta de ingreso Estabilización de taludes Intervención de la AMC debido a que los vecinos se estan tomando parte del terreno	

ANEXO FOTOGRÁFICO



Ing. Karina Santamaría

ELABORADO POR

Ing. Luis Collaguazo Gomez

REVISADO POR